

Aktuelle Grundwassersituation im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und Baugenehmigung des Landes Berlin. Der siedlungs- und bauwerksverträgliche Flurbstand des Grundwassers zur Grundstücksoberfläche soll > 2,50 m betragen. Liegt er darunter, ist die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet. zeHGW = zu erwartender Höchstgrundwasserstand: 4 cm unterhalb Grundstücksoberfläche

