


Aktuelle Grundwasserstände im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Höhe Arnikaweg / Petunienweg für ein Gebäude mit typischer Tiefenlage und mit Baugenehmigung des Landes Berlin.
 zeHGW = zu erwartender Höchstgrundwasserstand: 4 cm unterhalb Grundstücksoberfläche bei 34,34 m NHN

Heilen und schützen statt täuschen und zerstören!



Fundamentsohle: 32,42 Bodenplatte Unterkante: 32,83 Bodenplatteoberkante (Kellerfußboden): 32,95

In den drei Farbbereichen Gefahren für Gesundheit und Leben der Menschen sowie die Standsicherheit des Gebäudes!